

实验室安装窗帘申请

后勤处:

实验室 A101 无窗帘, 光线强烈直射, 严重影响上课效果, 已造成学生无法看到平板上的字幕。实 A108、A204、A206、A207、A304、A306、A307 无窗帘, 常年光线强烈直射直接影响设备的使用寿命。现申请给以上实验室安装窗帘。

同意

林春光

30/11



请印祥记处理建议列入旧楼
维修项目。

30/11